

**SPARE PART LIST**  
**Preciso 4000/3 - 4000/7**



**Price 2008**  
**Page:01**

Heid Werkstrasse 4 Fax: +43-2266-65590  
A-2000 Stockerau, Austria E-mail: wbo@cimbria.at  
Phone: +43-2266-6990 Web: www.cimbria.com

Ref. No.: Kaack	Ref. No.: CHD	Zeichnungs Nummer	Bezeichnung	Denomination	Dénomination	Denominación	Anzahl Quantity	Price 2007	Einheit/Unit	Gewicht kgs
1		P-04.02.001	Exzenterwelle	Eccentric Shaft			1			
2			Stehlager Exzenterwelle	Pedestal Units			3			
3		P-04.02.062	Kugellager Exzentergehä	Eccentric bearings for screen case			2			
4		P-04.02.062	Kugellager Exzentergehä	Eccentric bearings for counter weight			2			
5		P-04.02.064+025	Kreuzkopf komplet	Cross tail bearings for counter weight			2			
6		P-04.02.095	Stehlager Gewichtswelle	Pedestal bearings for counter weight			2			
7		P-04.02.064+025	Kreuzkopf komplet	Connecting rod ends for screencase drive			2			
8		P-04.02.022	Schubstange Siebkasten	Connecting rod, divided, for counter weight			2			
9		P-04.02.026	Schubstange Gewicht	Connecting rods, divided, for screen case			2			

**Bei Ersatzteilbestellungen bitte die Fabrik - Nummer der Maschine angeben !!**

**Please state the serial number of the machine when ordering spare parts !!**

**Aux commandes de pièces de rechange, indiquez le numéro de série de la machine, s. v. p. !!**

**Con los pedidos de requestos, sírvanse indicar el número de fabricación de la maquina !!**